



Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca "Nissan", modelo "Qashqai"

A Direção-Geral do Consumidor (DGC), enquanto Ponto de Contacto nacional do *Safety Gate – RAPEX (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares)* informa que, desde 2019, está a decorrer a seguinte campanha de recolha:

Categoria:	Veículos a motor
Produto:	Ligeiro de passageiros
Marca:	Nissan
Modelo:	Qashqai (J11)
Datas de produção:	06/06/2018 – 14/11/2018
País de origem:	Reino Unido
Tipo de risco:	Ferimentos
Defeito Técnico:	No controlador do motor do ventilador do radiador pode ter sido aplicado um condensador de cerâmica que pode falhar.
Risco:	Nesta condição, o controlador do motor do ventilador do radiador pode deixar de funcionar, resultando no incremento da temperatura do motor e, em casos extremos, na perda de potência do motor.
Medidas adotadas:	Recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais.
Sítio de Internet do "Safety Gate"	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=pt

A Direção-Geral do Consumidor no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do "Safety Gate - RAPEX", transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.

A Direção-Geral do Consumidor